



牟岐町空き家バンク物件情報


物件番号		42
物件所在地		牟岐町大字中村字杉谷
建築 の 状 況	登録物件	住居及び敷地
	構造	木造2階建
	延床面積	114.28㎡(1階80.67㎡ 2階33.61㎡)
	間取り	洋室2室 和室3室 DK 浴室 脱衣室 トイレ
	建築年	昭和60年(1985年)
	空き家になった時期	平成18年(2006年)
	補修の要否	多少の補修が必要
土 地 の 状 況	地目	宅地
	面積	245.11㎡
	駐車場	なし
設 備 関 係	水道	上水道
	電気	
	ガス	プロパンガス
	トイレ	洋式
	風呂	灯油
	その他	
賃貸・売買の別		売却
その他必要事項		



2階 平面図




1階 平面図




老朽・劣化 記入図

隣地



前面道路幅員
6.16m





前面道路



前面道路



全景



全景



全景



外景




外景



外景




2-① 地盤の沈下による基礎の割れ。



2-① 地盤の沈下による基礎の割れ。



2-① 地盤の沈下による基礎の割れ。



2-① 地盤の沈下による基礎の割れ。




2-④ 網戸のめくれ



2-④ 網戸のめくれ



4-① 床仕上材の劣化
D・K



4-① 床仕上材の劣化
脱衣



4-① 床仕上材の劣化
玄関



4-③ 浴室壁の劣化



4-③ 浴室壁の劣化



4-③ 浴室壁の劣化



6-② 給湯 灯油



9-③ 便所 水洗



3-① 屋根瓦の劣化



3-① 屋根瓦の劣化



3-① 屋根瓦の劣化




13-① 庭スペース



13-① 庭スペース



14-① 畑スペース



14-① 畑スペース



外部開口 単板ガラス



外部開口 単板ガラス



照明器具の不良



門扉 取っ手の不良