

通学路対策箇所図(イメージ)

・町の中心部で交通量は多いが歩道が狭い

＜対策メニュー＞
・ポストコーン設置



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署

・駅前から続く県道が狭い
農道と交差する地点



＜対策メニュー＞
・自歩道設置

牟岐小学校

・国道が緩くカーブしており、
3方向へ入る道が交差している



＜対策メニュー＞
・地域見守り隊による立哨

・カーブしながら坂を下ってくる地点で、
見通しも悪い

＜対策メニュー＞
・横断歩道塗り直し



・狭い道が国道を斜めに横切る形で交差していて信号もない



＜対策メニュー＞
・ポストコーン設置

・歩道のない道路で、児童と自動車との距離が接近する



＜対策メニュー＞
・地域見守り隊による立哨

● : 要対策箇所

通学路対策箇所図(イメージ)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署

河内小学校

- ・自転車で坂を下ってきたのち、国道と合流する



- ＜対策メニュー＞
・児童への指導

- ・信号がない横断歩道を使い交通量が多い国道を横断している



- ＜対策メニュー＞
・減速マーク設置

- ・交通量の多い国道沿いの狭い歩道を通っている



- ＜対策メニュー＞
・川と鉄道に挟まれているので対策不可能

● : 要対策箇所